

INFORMACIÓN SOBRE INSPECCIÓN

INSPECTOR	Cristian Contreras Escobar
DIRECCIÓN	Blest Gana 7777, La Reina, Región Metropolitana
Fecha	06 de mayo de 2025














Uso exclusivo para ejemplificar informe final



Uso exclusivo para el amplificar informe final



Uso exclusivo para exemplificar informe final



Uso exclusivo para ejemplificar informe final



INFORMACIÓN SOBRE VEHÍCULO

MARCA	Audi
MODELO	a6
AÑO	2017
PATENTE	XXXXXX
CILINDRADA	1.8
NÚMERO DE CHASIS	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
KILOMETRAJE	118310
COLOR	gris dakota
COMBUSTIBLE	Gasolina
TRANSMISIÓN	Automático
TRACCIÓN	Delantera
CARROCERÍA	Sedan
PERMISO DE CIRCULACIÓN	Vigente
REVISIÓN TÉCNICA	Vigente
SEGURO OBLIGATORIO	Vigente
DUPLICADO DE LLAVE	Si
LLAVE DE RUEDA	Si
RUEDA DE REPUESTO	Si
MANUAL DE USUARIO	Si
ANTENA	Si
HERRAMIENTAS	Si
KIT DE EMERGENCIA	Si
OTROS	Si

EQUIPAMIENTO INTERNO

Nombre	Evaluación	Comentario
AIRE ACONDICIONADO	Bien	
VIDRIOS ELÉCTRICOS	Bien	
ESPEJOS ELÉCTRICOS	Equipado	
TAPIZ DE CUERO	Equipado	
SISTEMA DE BLUETOOTH	Bien	
ANCLAJE ISO FIX	Equipado	
CLIMATIZADOR	Equipado	
CIERRE CENTRALIZADO	Equipado	
ESPEJO ELÉCTRICOS ABATIBLES	No equipado	
RADIO DE FABRICA	Equipado	
CONTROL CRUCERO	Equipado	
VOLANTE AJUSTABLE	Equipado	

EQUIPAMIENTO EXTERNO

Nombre	Evaluación	Comentario
EQUIPAMIENTO EXTERIOR	Bien	
SUNROOF	Equipado	
NEBLINEROS	No equipado	
LÁMINAS DE SEGURIDAD	No equipado	
GRABADO DE PATENTE	Equipado	

INTERIOR DEL VEHÍCULO

Nombre	Evaluación	Comentario
ESTADO DE LLAVES	Bien	
DIRECCIÓN DEL VEHÍCULO	Bien	
ESTADO DE KILOMETRAJE	Bien	
LUCES INTERNAS	Bien	
AIRE ACONDICIONADO	Bien	
FRENO DE MANO	Bien	
CINTURONES DE SEGURIDAD	Bien	
NEUMATICO DE REPUESTO	Bien	
ESTADO ARRANQUE DE MOTOR	Bien	
ESTADO LUCES Y TESTIGOS TABLERO APAGADOS	Bien	
ESTADO RELENTÍ	Bien	
ESTADO SUNROOF	Equipado	Sin problemas
ESTADO PEDAL DE ACELERACIÓN	Bien	
ESTADO BOCINA	Bien	
ESTADO CIERRE CENTRALIZADO	Equipado	Sin problemas
ESTADO ALZAVIDRIOS ELÉCTRICOS	Bien	
ESTADO ESPEJOS ELÉCTRICOS	Bien	
ESTADO SEÑALIZADORES	Bien	
ESTADO COMANDOS AL VOLANTE	Equipado	Sin problemas
ESTADO SAPITO DE AGUA	Bien	
ESTADO LIMPIAPARABRISAS	Bien	
ESTADO RADIO	Bien	
ESTADO FRENO DE MANO	Bien	
ESTADO TAPIZ	Bien	

INTERIOR DEL VEHÍCULO

Nombre	Evaluación	Comentario
ESTADO SENSOR DE APROXIMACIÓN	No equipado	
ESTADO CÁMARA DE RETROCESO	Equipado	
ESTADO SENSOR DE RETROCESO	Equipado	Sin problemas
ESTADO HERRAMIENTAS DEL AUTO	Equipado	Llave rueda.perno de seguridad y extintor
ESTADO BOTIQUÍN	No equipado	

EXTERIOR DEL VEHÍCULO

Nombre	Evaluación	Comentario
ESTADO LATAS DE CARROCERÍA	Bien	
ESTADO DE LLANTAS	Bien	Rayones por uso
ESTADO DE PINTURA	Bien	
ESTADO CHOQUES	Bien	
ESTADO PARABRISAS	Bien	
ESTADO APERTURA Y CIERRE CUADRATURA PUERTAS	Bien	
ESTADO ESPEJOS LATERALES	Bien	
ESTADO VIDRIOS DE PUERTAS	Bien	
ESTADO VIN LEGIBLE	Regular	
ESTADO MOLDURAS E INSIGNIAS	Bien	
ESTADO FOCOS	Bien	Derecho pequeño rayon
ESTADO ANTENA	Bien	La original
ESTADO ALARMA	true	

MOTOR

Nombre	Evaluación	Comentario
ESTADO RUIDOS GOLPETEO DE MOTOR	Bien	
ESTADO RUIDOS CHILLIDOS DE CORREA	Bien	
ESTADO RUIDOS BOMBA DE AGUA	Bien	
ESTADO RUIDOS DE FUGA DE ESCAPE	Bien	
ESTADO RUIDOS EN CAJA DE CAMBIOS	Bien	
ESTADO FUGA DE ACEITE EN TAPA VÁLVULAS	Bien	
ESTADO FUGAS DE ACEITE EN RETÉN DE DISTRIBUCIÓN	Bien	
ESTADO TAPA DE ACEITE DE MOTOR LIBRE DE AGUA	Bien	
ESTADO DE FUGA LÍQUIDO LIMPIA PARABRISAS	Bien	
ESTADO CORREA AC	Bien	
ESTADO CORREA ALTERNADOR	Bien	
ESTADO NIVEL DE ACEITE	Bien	
ESTADO NIVEL DE COOLANT	Bien	
ESTADO NIVEL DE LÍQUIDO DE FRENOS	Bien	
ESTADO NIVEL DE LÍQUIDO HIDRÁULICO	Bien	
ESTADO DE ESCAPE HUMO NEGRO, BLANCO O AZUL	Bien	

Uso exclusivo para ejemplificar informe final

SISTEMA ELÉCTRICO

Nombre	Evaluación	Comentario
SCANNER	Bien	Sin fallos
ESTADO DE BATERÍA	Bien	
ALTERNADOR	Bien	

TREN MOTRIZ

Nombre	Evaluación	Comentario
ESTADO NEUMÁTICOS	Bien	
ESTADO AMORTIGUADORES	Bien	
ESTADO DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	Bien	
ESTADO DISCOS DE FRENOS TRASEROS	Equipado	Sin detalles
ESTADO FUGA LÍQUIDO DE FRENO POR FLEXIBLES	Bien	
ESTADO FUELLES CAJA DE DIRECCIÓN	Bien	
ESTADO FUELLES HOMOCINÉTICA	Bien	

Uso exclusivo para ejemplificar informe final

FUNCIONAMIENTO EN RUTA

Nombre	Evaluación	Comentario
ALINEACIÓN	Bien	
BALANCEO	Bien	
CAJA DE CAMBIOS	Bien	
TEMPERATURA DEL MOTOR	Bien	
CREMALLERA DE DIRECCIÓN	Bien	
ESTADO MOTOR (PERDIDA DE POTENCIA Y RUIDOS)	Bien	
ESTADO FRENOS (CHILLIDOS, VIBRACIÓN, LARGO DEL PEDAL)	Bien	
ESTADO DE EMBRAGUE (QUE CORTE BIEN, SIN SONIDOS, QUE NO PATINE)	Bien	
ESTADO DE RUIDOS EN DIRECCIÓN	Bien	
ESTADO DE TEMPERATURA DE MOTOR	Bien	
ESTADO DE TESTIGOS EN EL TABLERO	Bien	
ESTADO VELOCIDAD CRUCERO	Equipado	Sin problemas
ESTADO DE CASCABELEO Y HUMO NOTORIO TUBO DE ESCAPE	Bien	
ESTADO SONIDOS DE LA CARROCERÍA	Bien	Sin ningún tipo de ruido
ESTADO RUIDOS DE SUSPENSIÓN Y TREN DELANTERO	Bien	Sin ningún tipo de ruido
ESTADO RUIDOS DE CORREAS	Bien	
ESTADO FUNCIONAMIENTO 4X4	No equipado	
ESTADO FUNCIONAMIENTO DE TURBO	Bien	

SEGURIDAD

Nombre	Evaluación	Comentario
ESTADO FRENOS ABS	Bien	
ESTADO AIRBAG	Bien	Sin problemas
SENSOR DE RETROCESO	Equipado	Sin problemas
CONTROL DE ESTABILIDAD	No equipado	
CONTROL DE TRACCIÓN	Equipado	
CÁMARA DE RETROCESO	Equipado	Sin problemas

Resultado de la inspección

Este vehículo pasa todos los puntos de revisión.. Nota : 8

Nota final (1 al 10): 8



Cristian Contreras Escobar
Ingeniero Mecánico Automotriz

*La información presente en este informe sólo considera las resoluciones realizadas por el inspector en la fecha indicada. Es responsabilidad del comprador y/o cliente re-inspeccionar el vehículo si es necesario.

¡Gracias por elegirnos!

<https://platform.aupop.cl/report/XXXXX>